1. НАЗНАЧЕНИЕ

Биметаллические термометры серии F+R801 предназначены для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах систем отопления, ГВС и т. д. Прибор не подлежит обязательной сертификации.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Техническое описание.

Биметаллический термометр представляет собой пластину из двух спрессованных друг с другом различных металлов, с различными коэффициентами линейного расширения, помещенную в герметичный корпус. При изменении температуры эта пластина деформируется, причем эта деформация прямо пропорциональна изменению температуры. Один конец пластины закреплён, а другой конец поворачивает вал стрелки.

	Материалы	Технические характеристики				
Корпус:	Оцинкованная листовая сталь	Температура				
Кольцо:	Хромированная листовая сталь*	окружающей среды,	-2060°C			
Стекло:	Акриловое стекло	рабочей среды:	значение изм. диапазона			
Циферблат:	Алюминий белый, шкала черная	хранения:	-2060°C			
Стрелка:	Пластик черный	Номинальный размер:	33, 40, 63, 80, 100мм			
Чувствительный	•	Диапазоны измерений	-50500°C			
элемент:	Биметаллическая спираль	Класс точности:	2.0			
Присоединение:	Аксиальное, 1/2" или 1/2NPT на	Защита	IP41			
•	погружной гильзе	Масса, г	46, 60, 100, 110, 150, 220			
		Длина гильзы	50, 75, 100 мм			
* За исключением исполнения VE		Ø штока	9мм			
		Ø гильзы	11,5мм			
2.2. Do ayyyd no ryd y gydd y gaeth y						

2.2. Расшифровка условного обозначения



^{*} Термометры данного исполнения не имеют металлического кольца на корпусе.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:


- Термометр биметаллический серии F+R801 (1 шт.), паспорт (1 экз.)

4. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА:

При хранении и транспортировке следует оберегать термометр от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже -20°C и выше 60°C. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать термометр во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение термометра при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМОМЕТРА

5.1 Первоначально в трубопровод устанавливается погружная гильза. Затем в эту гильзу вставляется закрепляется сам биметаллический термометр. Резьба подключения гильзы 1/2".



5.2 Не допускается эксплуатация термометра при параметрах, превышающих заданный рабочий диапазон. При соблюдении условий эксплуатации, термометр обслуживания не требует.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все термометры серии F+R801, при соблюдении условий хранения транспортировки и монтажа, установлен гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи. Гарантия осуществляется силами сервис центров компаний партнёров фирмы Watts Industries.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Термометры биметаллические серии F+R801

N	ТИП	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1				
2				
3				
4				
5				

Название,	адрес	торгую	торгующей	
_				
Продавец Дата прод	ажи	М.П.	печать торгующей ор	ганизации
	ции и претензии к ка пьных дилеров компании V			сервис центрами
	редъявлении претензии цие документы:	к качеству товар	оа покупател	пь предоставляет
1.	фактическраткое с изделие	форме, в котором у вание организации и кий адрес покупател описание параметро писание дефекта	ли покупател 1я и контактн	ый телефон
2. 3.	Документ, свидетельствук Настоящий гарантийный т		елия (накладн	ная)
Отметка	о возврате или обмене тов	зара:		

_2010___г.



ТЕРМОМЕТРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ F+R801

ПАСПОРТ



Watts Industries Deutschland GmbH

Аттестован европейскими метрологическими стандартами (ЕЭС/ИСО)